

Bose Sub2 Firmwareupdate

Damit ich es bei Gelegenheit wieder finde.

Neuen Sub2 für die Band am Tag der Probe bekommen. Schon mega gefreut, aber beim Papier liegt oben ein Zettel, man soll dringend erst ein Firmware Updaten machen, bevor man ihn benutzt. Ich meinte auch im Internet gelesen haben, dass es mit bestimmter Firmware ein Problem gibt, dass die Pegelsteuerung nicht passt und eine vom Benutzer nicht einfach ersetzbare Sicherung durchbrennen kann.

Habe das also ernst genommen, den Link aufgemacht - und eine 404 Seite bekommen. Konnte nicht gefunden werden. Frau die Url checken lassen. Passt. Hmmpf.

Aaalso so durch die Support-Seiten geklickt und die richtige Seite für das Firmware Update gefunden. Man soll ein Tool runterladen, installieren und dann die Update-Seite öffnen und den Anweisungen folgen. Gelesen, getan - nur an der Stelle wo man den Sub per USB mit dem PC verbinden soll hing es: Bitte verbinden Sie das Gerät mit dem PC.

Auf der Seite war ein Hinweis, dass evtl nicht alle USB Kabel tun. Aber 5 USB-Kabel und 2 PCs später hatte ich erstmal aufgegeben. Den Sub also nicht mit zur Probe genommen.

Eine halbe Woche später, der zweite Versuch hat nun im dritten Anlauf funktioniert, mit folgenden Schritten:

- Firmware Seite und die App starten, bis zum „Bitte verbinden Sie“.
- Sub per USB (USB A auf USB-C Kabel) anschließen (nix)
- Sub für 30 Sek ausstecken
- Sub anschalten (nix)
- USB-Kabel aus- und wieder einstecken - BINGO, Gerät erkannt und Firmware wird geupdatet.

[Criticism, Misc, 2024](#)

From:
<https://tobias-fink.net/> - **Tobis Homepage**

Permanent link:
<https://tobias-fink.net/content/2024/bose-sub2-firmware>

Last update: **2024/06/03 21:22**

